H
50
L
B

76
≥100
50

109
50
840
≥100